



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES
Palácio Humberto de Oliveira Serra - Plenário Arthur Mendes de Souza

INDICAÇÃO Nº 02/2026

Câmara Municipal de Conceição da Barra

PROCOLO Nº: 015/2026

EM: 07/01/2026

RESP.: ASPRUB

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DESTA COLEND A CORPORAÇÃO LEGISLATIVA

CAMILA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA FIGUEIREDO (AGIR),

Vereadora e Vice-Presidente desta Egrégia Casa de Leis, no uso de suas prerrogativas legais instituída no art. 112, inciso VIII, do Regimento Interno Cameral, vem respeitosamente à presença de V. Exa., que após ouvido o Plenário, que se digne a presidência desta Casa de Leis, encaminhar ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a presente INDICAÇÃO:

– Que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Conceição da Barra, Erivan Tavares, determine ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras, Transportes e Serviços Urbanos a adoção urgente das providências necessárias para a substituição das peças de madeira de sustentação da placa indicativa da BR-101, localizada na rotatória do trevo de acesso à cidade. Destaca-se que, em virtude do período de verão, quando Conceição da Barra recebe milhares de turistas e o fluxo de veículos aumenta significativamente, faz-se ainda mais necessária a intervenção imediata, tendo em vista que a referida placa – que orienta os motoristas que estão saindo da cidade em direção à BR-101 – encontra-se apoiada em arbustos devido ao apodrecimento de sua base, apresentando risco de desorientação aos condutores.

JUSTIFICATIVA

A placa instalada na rotatória do trevo municipal cumpre a função de indicar a direção da BR-101 para os motoristas que deixam o perímetro urbano, auxiliando a orientação viária no principal acesso de saída da cidade. Entretanto, as peças de madeira que sustentam a estrutura encontram-se gravemente deterioradas, ocasionando sua inclinação e o apoio improvisado sobre arbustos.

Embora a placa não ofereça risco de queda sobre pedestres ou veículos em razão de sua baixa altura, a condição precária em que se encontra compromete a clareza e a visibilidade da sinalização, podendo desorientar motoristas que saem da cidade em direção à BR-101. Essa desorientação torna-se ainda mais preocupante durante o período de verão, quando o município recebe um grande número de turistas e o fluxo na rotatória aumenta significativamente.

Gabinete da Vereadora Camila Aparecida Rodrigues Pereira Figueiredo
Rua Getúlio da Silva Guanandy, 01 – Centro – CEP. 29960-000 – Conceição da Barra, ES

CONSTOU NO EXPEDIENTE

DA 1ª SESSÃO ordinária

DO DIA 26 / 02 / 2026

Raissa B. Mattos

Secretaria Legislativa

General and Special



BR-101
→

RECEBIDO NESTA
Ao Gabinete do Sec
Data os dados in
EM


Secretaria de
-presença de
Rote de
Em de


BR/10

RECEBIDO NESTA.
Ao Gabinete do Sr. Presidente
para os devidos fins.

EM 26/02/2026

Raissa B. Mattes
Secretaria Legislativa

Apresente-se na sessão <u>ordinária</u>
Com data <u>20</u> de <u>ordinária</u> de <u>2026</u>
Em <u>26</u> de <u>ordinária</u> de <u>2026</u>
<input checked="" type="checkbox"/>  Presidente

Aprovado por 8 em sessão Ordinária
realizada em 26/02/2026 Por 8 votos
favoráveis e 0 votos contrários.
Ao Gabinete do Sr. Presidente para os devidos fins.
Ata das sessões de 26/02/2026
Presidente 
Providenciado. Fato OF/IGP/CM/Nº 01/2026